



ANGLE GRINDER HOLDER



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Clamp Capacity	4-1/2 or 5 in. Angle Grinder
Length	11 in.
Vertical Height of Stand	11.5 in.
Width	7.5 in.
Material	Cast iron base and aluminum holder
Finish	Powder coated

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

Convert an angle grinder into a metal-cutting chop saw. Cut pipe, rebar or tubing at 0 to 45° angles.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear the appropriate type of full-face shield in addition to safety goggles, as the work can create chips, abrasive or particulate matter.
3. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
 - a. Do not wear gloves when operating a tool that can snag the material and pull the hand into the tool.
4. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
5. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

6. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from falling objects.
7. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce hazardous fumes, dust or particulate matter.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Consult your angle grinder manual and follow all safety instructions.
4. Attach the angle grinder holder to a flat, level surface.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the contents are included.

Contents:

• Base	• Handle	• Safety Guard
• Plastic Spacers (4)	• Hardware	• Stand
• Jaw Clamps (2)	• Lever	

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

All instructions assume the stand front is facing you with the slot on the right side. The unit is partially assembled.

1. Remove the M8 x 14 hex screw (#3) from each jaw clamp (#25) and set aside.
2. Position the spacer (#27) on the jaw clamp so the flanges fit over the stand's (#6) oval hole.
3. Insert the M8 x 14 hex screw through the oval opening into the jaw clamp and hand-tighten only.
4. Repeat with the other jaw clamp.
5. Remove the two bolts already attached to the base's (#1) rear. Set the nuts aside.
6. Position the bracket (#2) over the empty bolt holes so the stand is above the base's left side. Hold the stand and base together with one hand.
7. Insert each bolt into the empty bolt holes and hand-tighten to secure. Place the base flat on the work table.
8. An M10 nut (#15) is already threaded onto the M10 x 55 bolt (#16) and M10 x 75 bolt (#26).
9. Insert the M10 x 68 hex bolt through the stand's upper opening from right to left. Make sure the hex nut fits into the raised opening so it cannot move.
10. Repeat with the M10 x 50 hex bolt in the stand's lower hole.
11. There are three additional pairs of bolts and nuts included in the hardware (M10 x 30 mm, M8 x 25 mm and M6 x 25 mm). One set should fit into the handle holes on the angle grinder's head. Determine which pair fits and set the others aside for use with other angle grinders. Use the plastic spacers with the M8 or M6 bolts.
12. Position the angle grinder between the jaw clamps with the blade on the right-hand side.
13. Adjust the distance between the clamps until both sides are touching the angle grinder.
14. Insert the chosen set of bolts through the clamps and screw them into the angle grinder head. If using the M8 or M6 bolts, slide a spacer (#24) over each bolt first.

15. Tighten the hex bolts (#3) attaching the jaws to the stand with a hex wrench.
16. Tighten the hex bolts securing the angle grinder with a hex wrench.
17. Pull the angle grinder down so the installed disc enters the slot on the right side. Adjust the upper and lower bolts in the stand until the disc is centered in the slot.
18. Tighten the bolts connecting the base to the stand (see Step 7). Recheck that the disc is still centered in the slot.
19. Install the handle (#19). Loosen the nut and slide the bolt into the stand's slot. Tighten the bolt to secure.
20. Insert the M5 x 16 bolt and nut (#11 and 12) into the stand opening where the column joins the triangular part.
21. Remove one nut from the lever (#17) and insert through the open side of the safety guard. Secure the lever to the guard with both nuts.
22. Unscrew the M5 x 16 bolt (#12) to expose the bolt hole. Insert the lever through the bolt hole, then tighten the bolt to secure the lever.
23. Double check all bolt and nuts. Check one last time that the cutting disc is in the center of the slot and adjust if necessary.

OPERATION

Read the angle grinder's operation instructions before using this tool.

1. Place the angle grinder holder on a flat surface.
2. Secure the base to the workbench or pedestal with bolts through the front and rear bolt holes. Check that the base cannot move.
3. Install the grinder (see Assembly & Installation Steps 12 to 16).
4. Loosen the M5 x 16 bolt and adjust the safety guard until it is close to the disc. It will fit over the angle grinder's safety guard. Tighten the M5 bolt to secure.
5. Loosen the M8 x 30 bolt and the M8 x 25 bolt (#13 and 14).
6. Slide the moveable plate (#33) along the slot to accommodate the workpiece. Adjust the angle using the built-in gradations. Tighten both bolts.
7. Rotate the knob to open the vise jaws wide enough to accept the workpiece. Place the workpiece into the vise and turn the knob to secure. Adjust the angle plate (#34) to match the workpiece angle. Turn the knob to secure the workpiece.

8. Plug the angle grinder into a power source.
9. Turn the angle grinder on.
10. Hold the handle and pull down to cut the workpiece.
11. Turn the grinder off and unplug it once the task is done.
12. Turn the knob to release the workpiece.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
6. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.


TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

See the angle grinder's manual for troubleshooting grinder problems.

Problem(s)	Possible Cause(s)	Suggested Solution(s)
Grinder wobbles when running	1. Screws holding grinder head not tight.	1. Tighten the screws holding the grinder head.
	2. Spacers not used with M8 or M6 screws.	2. Reinstall screws using the spacers.
	3. Base not secured to workbench.	3. Bolt base to workbench.

PARTS BREAKDOWN



PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY			
1	Base	1	7	Spring	1
2	Bracket	1	8	Washer (ø14×ø6.3×1.5)	2
3	Hex Bolt (M8 x 14)	2	9	Hex Screw (M6×16)	2
4	Spindle (10x59)	1	10	Clip	1
5	Flange	2	11	Hex Nut (M5)	1
6	Stand	1	12	Bolt (M5×16)	1
			13	Hex Screw (M8×30)	1

14	Hex Screw (M8×25)	1	28	Hex Nut (M6x12)	2
15	Hex Nut (M10)	2	29	Knob	1
16	Bolt(M10x55)	1	30	Bolt (M10x90)	1
17	Level	1	31	Small Base	1
18	Hex Nut (M6)	2	32	Round Plate	1
19	Handle	1	33	Movable Plate	1
20	Hex Nut (M6)	1	34	Angle Plate	1
21	Safety Guard	1	35	Rubber Foot	4
22	Bolt (M6×25)	2	36	Square Nut (M8)	2
23	Bolt (M8×25 and M10×30)	4	37	Pointer	1
24	Spacer (ø6 and ø8)	2	38	Hex Nut (M8)	2
25	Jaw Clamp	2	39	Bolt (M6×20)	4
26	Bolt (M10×75)	1	40	Washer (ø12×ø6.3×1)	4
27	Spacer	2			



SUPPORT DE MEULEUSE D'ANGLE



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Capacité du support de maintien	Meuleuse d'angle de 4 1/2 ou 5 po
Longueur	11 po
Hauteur verticale de support	11,5 po
Largeur	7,5 po
Matériau	Base en fonte et support en aluminium
Finition	Revêtement en poudre

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Transforme une meuleuse d'angle en scie tronçonneuse à couper le métal. Coupez des tuyaux, des barres d'armature ou des tubes à des angles de 0 à 45°.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. N'installez pas et n'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez un écran facial panoramique de type approprié avec les lunettes de sécurité puisque cette tâche peut créer des copeaux, des matières abrasives ou des particules.

3. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
 - a. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez un outil dans lequel le tissu pourrait demeurer coincé, entraînant ainsi la main.
4. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
5. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
6. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds dues à la chute d'objets.
7. Portez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH pour travailler sur des matériaux qui produisent des émanations dangereuses, de la poussière ou des particules.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Consultez le manuel de votre meuleuse d'angle et suivez toutes les consignes de sécurité.

4. Fixez le support de la meuleuse d'angle à une surface plane et de niveau.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles du contenu sont présents.

Contenu :

- Base
- Poignée
- Protection de sécurité
- Entretoises en plastique (4)
- Quincaillerie
- Socle
- Supports de maintien (2)
- Levier

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Toutes les instructions supposent que l'avant du bras vous fait face avec la fente située du côté droit. L'unité est partiellement assemblée.

1. Retirez la vis hexagonale M8 x 14 (n° 3) de chaque support de maintien (n° 25) et mettez-les de côté.
2. Positionnez l'entretoise (n° 27) sur le support de maintien de sorte que les brides s'emboîtent sur le trou ovale du bras (n° 6).
3. Insérez la vis hexagonale M8 x 14 à travers l'ouverture ovale dans le support de maintien et serrez uniquement à la main.
4. Procédez de la même façon avec l'autre support de maintien.
5. Retirez les deux boulons déjà fixés à l'arrière de la base (n° 1). Mettez les écrous de côté.
6. Placez le support de maintien (n° 2) sur les trous de boulons vides de sorte que le bras se trouve au-dessus du côté gauche de la base. Tenez le bras et la base ensemble avec une main.
7. Insérez chaque boulon dans les trous de boulons vides et serrez à la main pour la fixer. Placez la base à plat sur l'établi.
8. Un écrou M10 (n° 15) est déjà vissé sur les boulons M10 x 55 (n° 16) et M10 x 75 (n° 26).
9. Insérez le boulon hexagonal M10 x 68 dans l'ouverture supérieure du bras de droite à gauche. Assurez-vous que l'écrou hexagonal s'insère dans l'ouverture surélevée afin qu'il ne puisse pas bouger.

10. Répétez l'opération avec le boulon hexagonal M10 x 50 dans le trou inférieur du bras.
11. Trois autres paires de boulons et d'écrous (M10 x 30 mm, M8 x 25 mm et M6 x 25 mm) sont comprises dans la quincaillerie. Un jeu doit s'insérer dans les trous de la poignée sur la tête de la meuleuse d'angle. Déterminez quelle paire convient et mettez les autres de côté pour les utiliser avec d'autres meuleuses d'angle. Utilisez les entretoises en plastique avec les boulons M8 ou M6.
12. Placez la meuleuse d'angle entre les supports de maintien avec la lame du côté droit.
13. Ajustez la distance entre les supports de maintien jusqu'à ce que les deux côtés touchent la meuleuse d'angle.
14. Insérez le jeu de boulons choisi dans les supports de maintien et vissez-les dans la tête de la meuleuse d'angle. Si vous utilisez les boulons M8 ou M6, glissez d'abord une entretoise (n° 24) sur chaque boulon.
15. Serrez les boulons hexagonaux (n° 3) pour fixer les supports de maintien au bras à l'aide d'une clé hexagonale.
16. Serrez les boulons hexagonaux pour fixer la meuleuse d'angle à l'aide d'une clé hexagonale.
17. Abaissez la meuleuse d'angle de sorte que le disque installé pénètre dans la fente du côté droit. Ajustez les boulons supérieur et inférieur du bras jusqu'à ce que le disque soit centré dans la fente.
18. Serrez les boulons reliant la base au bras (voir l'étape 7). Revérifiez que le disque est toujours centré dans la fente.
19. Installez la poignée (n° 19). Desserrez l'écrou et faites glisser le boulon dans la fente du bras. Serrez le boulon pour fixer solidement.
20. Insérez le boulon et l'écrou M5 x 16 (nos 11 et 12) dans l'ouverture du bras là où la colonne rejoint la partie triangulaire.
21. Retirez un écrou du levier (n° 17) et insérez-le à travers le côté ouvert de la protection de sécurité. Fixez le levier à la protection de sécurité à l'aide des deux écrous.
22. Dévissez le boulon M5 x 16 (n° 12) pour exposer le trou du boulon. Insérez le levier dans le trou du boulon, puis serrez le boulon pour fixer le levier.
23. Vérifiez tous les boulons et les écrous. Vérifiez une dernière fois que le disque de coupe est au centre de la fente et ajustez-le au besoin.

UTILISATION

Lisez les instructions d'utilisation de la meuleuse d'angle avant d'utiliser cet outil.

1. Placez le support de la meuleuse d'angle sur une surface plane.
2. Fixez la base à l'établi ou au piédestal avec des boulons dans les trous de boulons avant et arrière. Assurez-vous que la base ne peut pas se déplacer.
3. Installez la meuleuse (voir les étapes 12 à 16 d'Assemblage et d'installation).
4. Desserrez le boulon M5 x 16 et réglez la protection de sécurité jusqu'à ce qu'elle soit proche du disque. Elle s'adapte sur la protection de sécurité de la meuleuse d'angle. Serrez le boulon M5 pour la fixer solidement.
5. Desserrez le boulon M8 x 30 et le boulon M8 x 25 (n° 13 et 14).
6. Faites glisser la plaque mobile (n° 33) le long de la fente pour loger la pièce à travailler. Ajustez l'angle à l'aide des gradations intégrées. Serrez les deux boulons.
7. Tournez le bouton pour ouvrir les mâchoires de l'étau suffisamment pour accepter la pièce à travailler. Placez la pièce à travailler dans l'étau et tournez le bouton pour la fixer. Ajustez la plaque d'angle (n° 34) pour qu'elle corresponde à l'angle de la pièce à travailler. Tournez le bouton pour fixer la pièce à travailler.
8. Branchez la meuleuse d'angle à une source d'alimentation.
9. Mettez la meuleuse d'angle en marche.
10. Tenez la poignée et abaissez pour couper la pièce à travailler.
11. Éteignez la meuleuse et débranchez-la une fois le travail terminé.
12. Tournez le bouton pour libérer la pièce à travailler.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.


DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

Consultez le manuel de la meuleuse d'angle pour diagnostiquer les éventuels problèmes de la meuleuse.

Problème(s)	Cause(s) possible(s)	Solution(s) proposée(s)
La meuleuse a tendance à osciller lorsque mise en marche.	1. Les vis de fixation de la tête de la meuleuse ne sont pas serrées. 2. Vous avez omis de placer des entretoises avec les vis M8 ou M6. 3. La base n'est pas correctement fixée à l'établi.	1. Serrez les vis qui maintiennent la tête de la meuleuse. 2. Réinstallez les vis en utilisant les entretoises. 3. Boulonnez la base à l'établi.

RÉPARTITION DES PIÈCES



Liste des pièces

N°	DESCRIPTION	QTÉ			
1	Base	1	7	Ressort	1
2	supports	1	8	Rondelle (ø14×ø6.3×1.5)	2
3	Boulon hexagonal (M8x14)	2	9	Vis à tete hexagonale (M6×16)	2
4	Broche (10x59)	1	10	Attache	1
5	Collerette	2	11	Écrou hexagonal M5	1
6	Socle	1	12	Boulon (M5×16)	1

13	Vis à tete hexagonale (M8×30)	1	26	Boulon (M10×75)	1
14	Vis à tete hexagonale (M8×25)	1	27	Entretoise	2
15	Écrou hexagonal M10	2	28	Écrou hexagonal (M6x12)	2
16	Boulon	1	29	Bouton	1
17	Niveau	1	30	Boulon (M10x90)	1
18	Écrou hexagonal M6	2	31	Petite base	1
19	Poignée	1	32	Plaque arrondie	1
20	Écrou hexagonal M6	1	33	Plaque mobile	1
21	Protection de sécurité	1	34	Plaque d'angle	1
22	Boulon (M6×25)	2	35	Patin de caoutchouc	4
23	Boulon (M8×25 and M10×30)	4	36	écrou carré, M8	2
24	Entretoise (ø6 and ø8)	2	37	Aiguille	1
25	Support de maintien	2	38	Écrou hexagonal, M8	2
			39	Boulon (M6×20)	4
			40	Rondelle (ø12×ø6.3×1)	4